

森の里一丁目内における樹木伐採等を要望する位置図

2024.1.17

<森の里1丁目内の四季の路において、伐採及び根上がり防止対策が必要な街路樹の現況>



⑦くすのき台側：根上がりによる凹凸の平坦化



⑤自治会館前：ケヤキ1本の伐採と凹凸の平坦化



⑥パークサイド入口：根上がりによる凹凸の平坦化



①～③歯科医院側：ケヤキ3本の伐採と樹の撤去



④ひだまり公園入口：根上がりによる凹凸の平坦化

